


Dieser Sitz ISRI 6860 / 875 ist einbaufertig für DAF XF- und CF Fahrzeuge.

Der Sitz entspricht hinsichtlich der Fahrerposition (Sitzreferenzpunkt bzw. R- Punkt) dem Originalsitz. Die Festigkeit des Sitzes wurde durch den TÜV Rheinland Krafftahrt GmbH geprüft und bestätigt (siehe Bestätigung Nr. 85XS0342-00 für Sitzfestigkeit, Festigkeit der Gurtverankerungspunkte und den Sicherheitsgurt).


This seat ISRI 6860 / 875 is ready for installation in DAF XF- and CF vehicles.

Regarding driver position the seat corresponds to the original seat (Seat reference point resp. R - point) . The stability of this seat was checked and certificated by TÜV Rheinland Krafftahrt GmbH (see certification no.85XS0342-00 for seat stability, stability of belt anchorage points and safety belt).

DAF XF



DAF CF



Lochbild Schiebesitzführung (Befestigung am Fahrzeugboden)  
Hole pattern for slides (Fixation at vehicle floor)

**Der Sitz darf nur von Werkstatt - Fachpersonal montiert werden.**


**Dieser Sitz ist nicht für den Einbau in Fahrzeuge geeignet, in denen zuvor ein Sitz mit Gurtstraffer montiert war und darf ebenso nicht in Fahrzeuge mit Airbagsystem eingebaut werden.**

**Ist der Sitz nicht mit Klimatisierung ausgestattet, enthält das Gurtschloss keinen Sensor für das Warnsignal zum Anlegen des Gurtes (evtl. Fehlermeldung im Fahrzeug).**

**The seat has to be installed only by workshop specialists.**

**This seat is not suitable for vehicles, in those a belt with pretensioner was mounted before and it is not allowed to be mounted in vehicles with airbag system as well.**

**If the seat is not equipped with air conditioner, seat's belt buckle does not include a sensor for setting a warning signal to fasten the belt (possibly error signal in vehicle).**



Verschraubung des Sitzes im Fahrzeug mit Schrauben M 8 - 10.9 (nach Angaben des Fahrzeugherstellers)  
Bolting of seat in vehicle with screws M 8 - 10.9 (following the instructions of vehicle manufacturer)